


Commune : **AUTERRIVE****Quartier Moulin Larribere****1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** GAD\_GAO21\_S\_34      **Date de mise à jour :** 01/02/2022  
**Auteur :** SPC GAD

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.00583330 / Y: 43.46250000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 375816.16 / Y: 6270825.11  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.0058333 / Y: 43.4625

**Décembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** voie communale submergée laisse sur poteau 1.80m valeur confirmée selon témoignage habitant in situ enjeu touche - fiabilité : bonne - précision : bonne

**GÉNÉRAL**

**Code :** GAD\_GAO21\_R\_34\_1      **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** SPC GAD      **25/10/2022**



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest

**REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021**

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest  
**Référence nivélée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** sol pied du poteau  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.800 m