


Commune : **AUTERRIVE****Quartier Moulin Larribere****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_34**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.00583330 / Y: 43.46250000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 375816.16 / Y: 6270825.11**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.0058333 / Y: 43.4625**Décembre 2021**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** voie communale submergée laisse sur poteau 1.80m valeur confirmée selon témoignage habitant in situ enjeu touche - fiabilité : bonne - précision : bonne**GÉNÉRAL****Code :** GAD_GAO21_R_34_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

25/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** CEREMA Sud-Ouest**REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol pied du poteau**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.800 m

Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest