


Commune : **SAINT-PE-DE-LEREN**Rivière : **Le Gave d'Oloron****Chemin du Moulin****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_40**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.02833330 / Y: 43.49888880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 374203.1 / Y: 6274957.08**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.0283333 / Y: 43.4988888**Code Hydro:** Q---0150**Rive de référence:** Gauche**Décembre 2021**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** ouvrage submerge laisse sur végétation a 1.50m - fiabilité : moyenne - précision : moyenne**GÉNÉRAL****Code :** GAD_GAO21_R_40_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

25/10/2022



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest**REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.500 m