


Commune : **SAINT-PE-DE-LEREN** | Rivière : **Le Gave d'Oloron**

A l'intérieur du moulin

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : GAD_GAO21_S_41 Date de mise à jour : 01/02/2022
 Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.02861110 / Y: 43.49944440
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 374183.81 / Y: 6275019.9
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0286111 / Y: 43.4994444
 Code Hydro: Q--0150 Rive de référence: Gauche

1952 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : De nombreux autres marques gravées (majoritairement très anciennes : fin 19è - début 20è)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202202013353 Date de mise à jour : 25/10/2022
 Auteur : OlivierP



Vue des repères


MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Moyen
 Pérennité : Moyenne



Commune : SAINT-PE-DE-LEREN

Rivière : Le Gave d'Oloron

A l'intérieur du moulin**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_41 **Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.02861110 / Y: 43.49944440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 374183.81 / Y: 6275019.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.0286111 / Y: 43.4994444**Code Hydro:** Q--0150 **Rive de référence:** Gauche**Décembre 2021**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** à l'intérieur du moulin 1.50m du sol et selon témoignage. Présence de laisses de crues d'événements antérieurs (photographiées hors projet SCOUT). niveau atteint 12.63mNGF - fiabilité : bonne - précision : bonne

Crue de 2021 marquée, proche de la marque ancienne de 1952

GÉNÉRAL**Code :** GAD_GAO21_R_41_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

25/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** CEREMA Sud-Ouest**REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)