




Commune : SAINT-PE-DE-LEREN

Rivière : Le Gave d'Oloron

A l'intérieur du moulin

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_41**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.02861110 / Y: 43.49944440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 374183.81 / Y: 6275019.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.0286111 / Y: 43.4994444**Code Hydro:** Q---0150**Rive de référence:** Gauche**1952**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** De nombreux autres marques gravées (majoritairement très anciennes : fin 19^e - début 20^e)**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202202013353**Date de mise à jour :****Auteur :** OlivierP

25/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne

Vue des repères




Commune : SAINT-PE-DE-LEREN

Rivière : Le Gave d'Oloron

A l'intérieur du moulin

2 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_GAO21_S_41 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.02861110 / Y: 43.49944440
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 374183.81 / Y: 6275019.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0286111 / Y: 43.4994444
Code Hydro: Q---0150 **Rive de référence:** Gauche

**Décembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : à l'intérieur du moulin 1.50m du sol et selon témoignage. Présence de laisses de crues d'événements antérieurs (photographiées hors projet SCOUT). niveau atteint 12.63mNGF - fiabilité : bonne - précision : bonne

Crue de 2021 marquée, proche de la marque ancienne de 1952

GÉNÉRAL

Code : GAD_GAO21_R_41_1 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC GAD 25/10/2022



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Sud-Ouest
Référence nivélée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)