Commune : **LEDEUX** | Rivière : **Le Gave d'Oloron**

Ancienne station d'épuration aval de d'Oloron-Sainte-Marie

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_GAO21_S_08 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.62695660 / Y: 43.21086830
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 405170.81 / Y: 6241400.83
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6269566 / Y: 43.2108683
Code Hydro: Q---0150 **Rive de référence:** Droite

Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : laisse de crue sur bâtiment électrique à une trentaine de centimètres du sol confirmée sur les autres bâtiments - fiabilité : bonne - précision : moyenne

GÉNÉRAL

Code : GAD_GAO21_R_08_1 **Date de mise à jour :** 07/07/2022
Auteur : SPC GAD

Photo de la laisse – Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Sud-Ouest
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)