

Commune : **PRECHACQ-NAVARRENX** | Rivière : **Le Gave d'Oloron**

**Chemin du Camou**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** GAD\_GAO21\_S\_10      **Date de mise à jour :** 01/02/2022  
**Auteur :** SPC GAD



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.72112500 / Y: 43.27467000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 397855.74 / Y: 6248841.93  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.721125 / Y: 43.27467  
**Code Hydro:** Q--0150      **Rive de référence:** Droite



**Décembre 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** laisse à environ mi-hauteur du caisson électrique, marque végétation peu claire mais cohérente avec les alentours - fiabilité : bonne - précision : moyenne

**GÉNÉRAL**

**Code :** GAD\_GAO21\_R\_10\_1      **Date de mise à jour :** 25/10/2022  
**Auteur :** SPC GAD

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** CEREMA Sud-Ouest

**REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021**

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)