




Commune : DOGNEN

Rivière : Le Gave d'Oloron

Donien Les camou la plage

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_11**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.74809660 / Y: 43.28670500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 395730.85 / Y: 6250281.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.7480966 / Y: 43.286705**Code Hydro:** Q---0150**Rive de référence:** Droite

Décembre 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** laisse de crue très claire. l'eau s'est arrêtée 25 à 30 cm sous le niveau de la route - fiabilité : bonne - précision : moyenne**GÉNÉRAL****Code :** GAD_GAO21_R_11_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

25/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Sud-Ouest**REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** route**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.270 m