

Commune : LAAS

Le moulin #1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code: GAD GAO21 S 21 **Date de mise à jour :** 01/02/2022

Auteur: SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -0.86188330 / Y: 43.37558500 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 386983.96 / Y: 6260595.27 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -0.8618833 / Y: 43.375585 Code Hydro: Q---0150 Rive de référence: Droite



Décembre 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Rivière : Le Gave d'Oloron

Commentaires : 50 cm d'eau dans le fond de la combe - fiabilité : bonne - précision : moyenne

GÉNÉRAL

Code: GAD GAO21 R 21 1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC GAD 25/10/2022




Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021

Méthode: Nivellement direct Organisme: CEREMA Sud-Ouest

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : TN fond de la combe **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m