




Commune : SAUVETERRE-DE-BEARN

Sauveterre de Béarn

Rivière : Le Gave d'Oloron

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_24**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.93120660 / Y: 43.39081330**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 381453.96 / Y: 6262563.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.9312066 / Y: 43.3908133**Code Hydro:** Q---0150**Rive de référence:** Droite**Décembre 2021****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** laisse de crue végétation charriée, confirmée par les dépôts aux alentours - repère d'échelle : 0 en haut du madrier bois - fiabilité : moyenne - précision : moyenne**GÉNÉRAL****Code :** GAD_GAO21_R_24_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

25/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Sud-Ouest**REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)