
	Commune : <b>SAUVETERRE-DE-BEARN</b>	Rivière : <b>Le Gave d'Oloron</b>
	<b>Camping des Gaves #2</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** GAD\_GAO21\_S\_27      **Date de mise à jour :** 01/02/2022  
**Auteur :** SPC GAD



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.94434700 / Y: 43.39518350  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 380414.33 / Y: 6263101.45  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.944347 / Y: 43.3951835  
**Code Hydro:** Q---0150      **Rive de référence:** Droite

	<b>Décembre 2021</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b> Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
	<b>Commentaires :</b> feuilles sur la clôture	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** GAD\_GAO21\_R\_27\_1      **Date de mise à jour :** 25/10/2022  
**Auteur :** SPC GAD



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

---

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest

**REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021**

---

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)