Commune : **ABITAIN** | Rivière : **Le Gave d'Oloron**

# Chemin Peyre confluence gave Oloron et ruisseau

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne
**Code :** GAD_GAO21_S_31 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
**Auteur :** SPC GAD

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.98972220 / Y: 43.42444440
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 376905.25 / Y: 6266534.51
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.9897222 / Y: 43.4244444
**Code Hydro:** Q---0150 **Rive de référence:** Gauche

## Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** hauteur eau 1m50 - fiabilité : moyenne - précision : moyenne

## GÉNÉRAL

**Code :** GAD_GAO21_R_31_1 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
**Auteur :** SPC GAD

Photo de la laisse – Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest

## REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** sol
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.500 m