



Commune : ESCOS

Rivière : Le Gave d'Oloron

Station d'épuration**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GAD_GAO21_S_32

Date de mise à jour : 01/02/2022

Auteur : SPC GAD

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.99916660 / Y: 43.44972220

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 376283.32 / Y: 6269379.31

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.9991666 / Y: 43.4497222

Code Hydro: Q--0150

Rive de référence: Gauche

**Décembre 2021**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : 80-90cm sur portail - fiabilité : bonne - précision : moyenne

GÉNÉRAL

Code : GAD_GAO21_R_32_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GAD

25/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Sud-Ouest

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest