




Commune : AUTERRIVE

Quartier mayonnave

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_GAO21_S_33 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.01416660 / Y: 43.45972220
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 375126.65 / Y: 6270551
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0141666 / Y: 43.4597222

**Décembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** D29 submergée laisse sur poteau 80 cm - fiabilité : bonne - précision : faible**GÉNÉRAL**

Code : GAD_GAO21_R_33_1 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC GAD 25/10/2022



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Sud-Ouest
Référence nivélée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol pied du poteau
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m