



Commune : **AUTERRIVE**

Quartier Moulin Larribere

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GAD_GAO21_S_34

Date de mise à jour : 01/02/2022

Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.00583330 / Y: 43.46250000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 375816.16 / Y: 6270825.11

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0058333 / Y: 43.4625



Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : voie communale submergée laisse sur poteau 1.80m valeur confirmée selon témoignage habitant in situ enjeu touche - fiabilité : bonne - précision : bonne

GÉNÉRAL

Code : GAD_GAO21_R_34_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GAD

25/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Sud-Ouest

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol pied du poteau

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.800 m



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest