Commune : **SAINT-PE-DE-LEREN** | Rivière : **Le Gave d'Oloron**

A l'intérieur du moulin

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_GAO21_S_41 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.02861110 / Y: 43.49944440
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 374183.81 / Y: 6275019.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0286111 / Y: 43.4994444
Code Hydro: Q---0150 **Rive de référence:** Gauche

Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : à l'intérieur du moulin 1.50m du sol et selon témoignage. Présence de laisses de crues d'événements antérieurs (photographiées hors projet SCOUT). niveau atteint 12.63mNGF - fiabilité : bonne - précision : bonne

Crue de 2021 marquée, proche de la marque ancienne de 1952

GÉNÉRAL

Code : GAD_GAO21_R_41_1 **Date de mise à jour :** 25/10/2022
Auteur : SPC GAD

Photo de la laisse – Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Sud-Ouest
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)