


Commune : **GERDE**Rivière : **L' Adour**

Passerelle sur l'Adour

Commentaires : Au niveau de la boutique de location de cycles**1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne**Code** : GAD_ADA21_S_01**Date de mise à jour** : 01/02/2022**Auteur** : SPC GAD

Vue du site - Auteur : Schapi

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.15741930 / Y: 43.05546080**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 468278.19 / Y: 6221521.7**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.1574193 / Y: 43.0554608**Code Hydro**: Q---0000**Rive de référence**: Droite

Décembre 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Témoignage du commerçant du magasin de cycles: il n'y a pas eu de débordement. Le niveau atteint est représenté approximativement sur photo (au niveau de la vigne vierge).

GÉNÉRAL

Code : GAD_ADA21_R_01_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC GAD

07/07/2022



Vue de la laisse - Auteur : Schapi

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR L'ADOUR AMONT - 17/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : SCHAPI

REPÉRAGE SCHAPI

Méthode : GPS**Organisme** : SPC Gironde - Adour - Dordogne**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)