



Commune : POUZAC


Rivière : L' Adour

En aval rive droite du pont de la D26

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_ADA21_S_05**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD

Vue du site - Auteur : Schapi

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.13918070 / Y: 43.08744510**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 466920.88 / Y: 6225129.24**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1391807 / Y: 43.0874451**Code Hydro:** Q---0000**Rive de référence:** Droite

Janvier 2022

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **502.92 m**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** dépôt branchages - finesse : moyenne env 10 cm - confiance : certaine

GÉNÉRAL

Code : GAD_ADA22_R_07_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

01/02/2022



Vue de la laisse - Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 SUR L'ADOUR AMONT - 26/01/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Gironde - Adour - Dordogne

NIVELLEMENT SPC GAD - 26/01/2022

Méthode : GPS**Organisme :** SPC Gironde - Adour - Dordogne**Commentaires sur le niveling :** Précision niveling : très bonne**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 502.920 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 502.92



Commune : POUZAC


En aval rive droite du pont de la D26

Rivière : L' Adour

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_ADA21_S_05**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD

Vue du site - Auteur : Schapi

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.13918070 / Y: 43.08744510**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 466920.88 / Y: 6225129.24**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1391807 / Y: 43.0874451**Code Hydro:** Q---0000**Rive de référence:** Droite

Décembre 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **502.64 m**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Laisse nette au sol

GÉNÉRAL

Code : GAD_ADA21_R_05_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

07/07/2022



Vue de la laisse - Auteur : Schapi

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR L'ADOUR AMONT - 17/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SCHAPI

NIVELLEMENT SPC APRÈS REPÉRAGE SCHAPI

Méthode : GPS**Organisme :** SPC Gironde - Adour - Dordogne**Commentaires sur le nivelllement :** La laisse est située à 1m20 du rocher (perpendiculairement à l'Adour) localisé sur la photo. - précision nivelllement : bonne**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 502.640 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 502.64