Commune : **TREBONS** | Rivière : **L' Adour**

# Prairie en aval du pont de la D87

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne
**Code :** GAD_ADA21_S_06 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
**Auteur :** SPC GAD

Vue du site – Auteur : Schapi

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.12763390 / Y: 43.10450210
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 466049.51 / Y: 6227058.59
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1276339 / Y: 43.1045021
**Code Hydro:** Q---0000 **Rive de référence:** Gauche

## Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Laisse au sol à 1m30 de la petite souche d arbre (voir photo)

## GÉNÉRAL

**Code :** GAD_ADA21_R_06_1 **Date de mise à jour :** 07/07/2022
**Auteur :** SPC GAD

Vue de la laisse – Auteur : Schapi

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR L'ADOUR AMONT - 17/12/2021

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SCHAPI

## REPÉRAGE SCHAPI

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Gironde – Adour – Dordogne
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)