

Commune : **GERDE**Rivière : **L' Adour**

## Passerelle sur l'Adour

**Commentaires :** Au niveau de la boutique de location de cycles

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne

**Code :** GAD\_ADA21\_S\_01

**Date de mise à jour :** 01/02/2022

**Auteur :** SPC GAD



Vue du site - Auteur : Schapi

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.15741930 / Y: 43.05546080

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 468278.19 / Y: 6221521.7

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1574193 / Y: 43.0554608

**Code Hydro:** Q---0000

**Rive de référence:** Droite



**Décembre 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Témoignage du commerçant du magasin de cycles: il n'y a pas eu de débordement. Le niveau atteint est représenté approximativement sur photo (au niveau de la vigne vierge).

### GÉNÉRAL

**Code :** GAD\_ADA21\_R\_01\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GAD

07/07/2022



Vue de la laisse - Auteur : Schapi

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR L'ADOUR AMONT - 17/12/2021**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SCHAPI

### REPÉRAGE SCHAPI

**Méthode :** GPS

**Organisme :** SPC Gironde - Adour - Dordogne

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)