


Commune : **TREBONS**Rivière : **L' Adour****Prairie en aval du pont de la D87****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_ADA21_S_06**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD

Vue du site - Auteur : Schapi

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.12763390 / Y: 43.10450210**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 466049.51 / Y: 6227058.59**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1276339 / Y: 43.1045021**Code Hydro:** Q---0000**Rive de référence:** Gauche**Décembre 2021**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Laisse au sol à 1m30 de la petite souche d'arbre (voir photo)**GÉNÉRAL****Code :** GAD_ADA21_R_06_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

07/07/2022



Vue de la laisse - Auteur : Schapi

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR L'ADOUR AMONT - 17/12/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SCHAPI**REPÉRAGE SCHAPI****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Gironde - Adour - Dordogne**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)