

Commune : **BAZET**Rivière : **L' Adour****En amont du pont de la D93 #2****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_ADA21_S_19**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD

Vue du site - Auteur : Schapi

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.08110110 / Y: 43.28961130**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 463021.74 / Y: 6247762.8**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0811011 / Y: 43.2896113**Code Hydro:** Q---0000**Rive de référence:** Gauche**Décembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Laisse au sol**GÉNÉRAL****Code :** GAD_ADA21_R_19_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

07/07/2022



Vue de la laisse - Auteur : Schapi

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR L'ADOUR AMONT - 17/12/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SCHAPI**REPÉRAGE SCHAPI****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Gironde - Adour - Dordogne**Commentaires sur le nivellement :** La laisse est située environ 2m20 sous l'arbre marqué en jaune. Incertain. Préférez l'autre laisse avec le bâton si vous le retrouvez !**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)