

Commune : **HIIS** | Rivière : **L' Adour**

**Salle de sport**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : GAD\_ADA22\_S\_15      Date de mise à jour : 01/02/2022  
 Auteur : SPC GAD



Vue du site - Auteur : SPC GAD

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.10223100 / Y: 43.13603920  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 464110.05 / Y: 6230638.14  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.102231 / Y: 43.1360392  
 Code Hydro: Q--0000      Rive de référence: Droite

**Janvier 2022**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : ligne flottants marque rouge - finesse : bonne qq cm - confiance : certaine

**GÉNÉRAL**

Code : GAD\_ADA22\_R\_15\_1      Date de mise à jour : 01/02/2022  
 Auteur : SPC GAD

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui      État du repère : Bon  
 Pérennité : Moyenne      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse - Auteur : SPC GAD

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 SUR L'ADOUR AMONT - 26/01/2022**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : SPC Gironde - Adour - Dordogne