



Commune : **HIIS**

Rivière : **L' Adour**

Salle de sport

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GAD_ADA22_S_15

Date de mise à jour : 01/02/2022

Auteur : SPC GAD



Vue du site - Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.10223100 / Y: 43.13603920

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 464110.05 / Y: 6230638.14

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.102231 / Y: 43.1360392

Code Hydro: Q---0000

Rive de référence: Droite



Janvier 2022

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : ligne flottants marque rouge - finesse : bonne qq cm - confiance : certaine

GÉNÉRAL

Code : GAD_ADA22_R_15_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GAD

01/02/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 SUR L'ADOUR AMONT - 26/01/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Gironde - Adour - Dordogne



Vue de la laisse - Auteur : SPC GAD