


Commune : **ANGLARS-JUILLAC** | Rivière : **Le Lot**

Sanitaires du camping

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : WEB_S_202202145200 Date de mise à jour : 14/02/2022
 Auteur : Éric Valette



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.19987340 / Y: 44.47483500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556833.73 / Y: 6376718.5
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1998734 / Y: 44.474835
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Gauche

2 Février 2021 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202202142909 Date de mise à jour : 14/02/2022
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 02/03/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 1m34 au-dessus du plateau des sanitaires.
 Référence nivelée : Marque d'inondation


Commune : **ANGLARS-JUILLAC** | Rivière : **Le Lot**

Sanitaires du camping

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : WEB_S_202202145200 Date de mise à jour : 14/02/2022
 Auteur : Éric Valette



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.19987340 / Y: 44.47483500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556833.73 / Y: 6376718.5
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1998734 / Y: 44.474835
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Gauche

15 Décembre 2019 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202202143819 Date de mise à jour : 14/02/2022
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 19/12/2019

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 35 cm au-dessus du plateau des sanitaires.
 Référence nivelée : Marque d'inondation


Commune : **ANGLARS-JUILLAC** | Rivière : **Le Lot**

Sanitaires du camping

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : WEB_S_202202145200 Date de mise à jour : 14/02/2022
 Auteur : Éric Valette



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.19987340 / Y: 44.47483500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556833.73 / Y: 6376718.5
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1998734 / Y: 44.474835
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Gauche

21 Janvier 2018 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202202145200 Date de mise à jour : 15/02/2022
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 29/01/2018

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 60 cm au-dessus du plateau des sanitaires.