



Commune : ANGLARS-JUILLAC

## Sanitaires du camping


Rivière : Le Lot

**3**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Lot  
**Code :** WEB\_S\_202202145200    **Date de mise à jour :** 14/02/2022  
**Auteur :** Éric Valette



auteur photo : DDT46

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.19987340 / Y: 44.47483500  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556833.73 / Y: 6376718.5  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.1998734 / Y: 44.474835  
**Code Hydro:** O---0150    **Rive de référence:** Gauche

**2 Février 2021**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202202142909    **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** Éric Valette    14/02/2022



auteur photo : DDT46

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**État du repère :** Disparu

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017****NIVELLEMENT INITIAL - 02/03/2021**

**Commentaires sur le niveling :** La laisse de crue se trouvait 1m34 au-dessus du plateau des sanitaires.  
**Référence nivélée :** Marque d'inondation