



Commune : **ANGLARS-JUILLAC**

Rivière : **Le Lot**

Sanitaires du camping

3 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202202145200

Date de mise à jour : 14/02/2022

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.19987340 / Y: 44.47483500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556833.73 / Y: 6376718.5

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1998734 / Y: 44.474835

Code Hydro: O---0150

Rive de référence: Gauche



15 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202202143819

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

14/02/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 19/12/2019

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 35 cm au-dessus du plateau des sanitaires.

Référence nivelée : Marque d'inondation



auteur photo : DDT46