



Commune : **ANGLARS-JUILLAC**

Rivière : **Le Lot**

## Sanitaires du camping

**3** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB\_S\_202202145200

Date de mise à jour : 14/02/2022

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.19987340 / Y: 44.47483500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556833.73 / Y: 6376718.5

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1998734 / Y: 44.474835

Code Hydro: O--0150

Rive de référence: Gauche



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202202145200

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

15/02/2022

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

**NIVELLEMENT INITIAL - 29/01/2018**

**Commentaires sur le nivellement :** La laisse de crue se trouvait 60 cm au-dessus du plateau des sanitaires.



auteur photo : DDT46