


| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | Commune : COTEAUX-SUR-LOIRE | Rivière : La Loire |
| | Ile en face du hameau de Planchoury | |
| | Commentaires : Sur un bâtiment en ruine dans l'île en face du hameau de Planchoury. Les crues sont marquées sur le mur Est, sur le coté du porche dans le mur Est et sur le lintheau d'une porte dans le pignon nord. | 5 Repère(s) sur le site |


| | |
|---|---|
| GÉNÉRAL | |
| Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre | Date de mise à jour : 15/02/2022 |
| Code : LCI_S_320 | Auteur : SPC LCI |



| | |
|---|---|
| GÉOLOCALISATION | |
| Coordonnées WGS84 : X: 0.36383020 / Y: 47.30507800 | Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 500855 / Y: 6692742.02 |
| Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3638302 / Y: 47.305078 | Code Hydro: ----0000 |

Rive de référence: Droite



| | | |
|--|--------------------------|--|
|  | 29 Septembre 1866 | Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau |
| | | Nature du repère : Marque gravée |

| | |
|----------------------------------|---|
| GÉNÉRAL | |
| Code : WEB_R_202202155331 | Date de mise à jour : 15/02/2022 |
| Auteur : SPC LACI | |



| | |
|--|--------------------------------------|
| MARQUE | |
| Texte : Crue de 29 septembre 1866 | Maximum de l'inondation : Oui |
| Visibilité : Non | État du repère : Bon |
| Pérennité : Longue | Repère calculé : Non |
| PHEC : Non | |