



Commune : **ANGLARS-JUILLAC**

Rivière : **Le Lot**

## Cabanon à l'entrée du camping

**3** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot  
 Code : WEB\_S\_202202151737      Date de mise à jour : 15/02/2022  
 Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.19937270 / Y: 44.47620000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556797.37 / Y: 6376871  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1993727 / Y: 44.4762  
 Code Hydro: O--0150      Rive de référence: Gauche



**2 Février 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**


Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202202150319      Date de mise à jour : 15/02/2022  
 Auteur : Éric Valette

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui  
 État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

### NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 98 cm au-dessus du seuil du cabanon.  
 Référence nivelée : Marque d'inondation