



Commune : ANGLARS-JUILLAC

Rivière : Le Lot

Cabanon à l'entrée du camping

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Lot**Code :** WEB_S_202202151737**Date de mise à jour :** 15/02/2022**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.19937270 / Y: 44.47620000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556797.37 / Y: 6376871**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.1993727 / Y: 44.4762**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**15 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202202151142**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

15/02/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**État du repère :** Disparu**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017****NIVELLEMENT INITIAL - 19/12/2019****Commentaires sur le niveling :** La laisse de crue se trouvait 5 cm au-dessus du seuil d'entrée du cabanon.**Référence nivélée :** Marque d'inondation

auteur photo : DDT46