Commune : **ANGLARS-JUILLAC** | Rivière : **Le Lot**

Camping de Floiras - bâtiment B (sanitaires de l'accueil)

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_202202165151 **Date de mise à jour :** 16/02/2022
Auteur : Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.19923710 / Y: 44.47600300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556786.09 / Y: 6376849.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1992371 / Y: 44.476003
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Gauche

2 Février 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202202164318 **Date de mise à jour :** 16/02/2022
Auteur : Éric Valette

auteur photo : DDT46

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 02/03/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 1m49 au-dessus du sol du sanitaire.
Référence nivelée : Marque d'inondation

Commune : **ANGLARS-JUILLAC** | Rivière : **Le Lot**

Camping de Floiras - bâtiment B (sanitaires de l'accueil)

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_202202165151 **Date de mise à jour :** 16/02/2022
Auteur : Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.19923710 / Y: 44.47600300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556786.09 / Y: 6376849.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1992371 / Y: 44.476003
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Gauche

15 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202202165024 **Date de mise à jour :** 16/02/2022
Auteur : Éric Valette

auteur photo : DDT46

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 19/12/2019

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 54 cm au-dessus du sol des sanitaires.
Référence nivelée : Marque d'inondation

Commune : **ANGLARS-JUILLAC** | Rivière : **Le Lot**

Camping de Floiras - bâtiment B (sanitaires de l'accueil)

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_202202165151 **Date de mise à jour :** 16/02/2022
Auteur : Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.19923710 / Y: 44.47600300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556786.09 / Y: 6376849.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1992371 / Y: 44.476003
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Gauche

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202202165356 **Date de mise à jour :** 16/02/2022
Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

auteur photo : DDT46