




Commune : ANGLARS-JUILLAC

Rivière : Le Lot

Camping de Floiras - bâtiment B (sanitaires de l'accueil)**3**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** WEB_S_202202165151**Date de mise à jour :** 16/02/2022**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.19923710 / Y: 44.47600300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556786.09 / Y: 6376849.36**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.1992371 / Y: 44.476003**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**2 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202202164318**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

16/02/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**État du repère :** Disparu

auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**NIVELLEMENT INITIAL - 02/03/2021****Commentaires sur le niveling :** La laisse de crue se trouvait 1m49 au-dessus du sol du sanitaire.**Référence nivellee :** Marque d'inondation



Commune : ANGLARS-JUILLAC

Rivière : Le Lot

Camping de Floiras - bâtiment B (sanitaires de l'accueil)**3**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** WEB_S_202202165151**Date de mise à jour :** 16/02/2022**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.19923710 / Y: 44.47600300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556786.09 / Y: 6376849.36**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.1992371 / Y: 44.476003**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**15 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202202165024**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

16/02/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**État du repère :** Disparu**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017****NIVELLEMENT INITIAL - 19/12/2019****Commentaires sur le nivellage :** La laisse de crue se trouvait 54 cm au-dessus du sol des sanitaires.**Référence nivélée :** Marque d'inondation

auteur photo : DDT46



Commune : ANGLARS-JUILLAC

Rivière : Le Lot

Camping de Floiras - bâtiment B (sanitaires de l'accueil)**3**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** WEB_S_202202165151**Date de mise à jour :** 16/02/2022**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.19923710 / Y: 44.47600300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556786.09 / Y: 6376849.36**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.1992371 / Y: 44.476003**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202202165356**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

16/02/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**État du repère :** Disparu**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

auteur photo : DDT46