



Commune : **ANGLARS-JUILLAC**

Rivière : **Le Lot**

## Camping de Floiras - bâtiment B (sanitaires de l'accueil)

**3** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB\_S\_202202165151

Date de mise à jour : 16/02/2022

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT6

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.19923710 / Y: 44.47600300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556786.09 / Y: 6376849.36

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1992371 / Y: 44.476003

Code Hydro: O--0150

Rive de référence: Gauche



**15 Décembre 2019**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202202165024

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

16/02/2022

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

### NIVELLEMENT INITIAL - 19/12/2019

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 54 cm au-dessus du sol des sanitaires.

Référence nivelée : Marque d'inondation



auteur photo : DDT46