Commune : **BERNIS**

Magasin de matériel piscine – 2 N113

Commentaires : Chivalas / Larrière rive gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : 2021GARD_S_136 **Date de mise à jour :** 18/02/2022
Auteur : SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29399580 / Y: 43.78166180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804179.4 / Y: 6298925.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2939958 / Y: 43.7816618

14 Septembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **30.26 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'à 42 cm au dessus du terrain naturel au niveau du portail d'accès à l'atelier.

GÉNÉRAL

Code : 2021GARD_R_136_1 **Date de mise à jour :** 19/02/2022
Auteur : SPC GD

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Nîmes Métropole

NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021

Méthode : Non renseigné
Organisme : Nîmes Métropole
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Terrain naturel
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 29.840 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.420 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 30.26