


Commune : **BERNIS****Magasin de matériel piscine - 2 N113****Commentaires** : Chivalas / Larrière rive gauche**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Grand Delta**Code** : 2021GARD_S_136**Date de mise à jour** : 18/02/2022**Auteur** : SPC GD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 4.29399580 / Y: 43.78166180**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 804179.4 / Y: 6298925.16**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.2939958 / Y: 43.7816618

Vue du site

**14 septembre 2021**Altitude calculée de l'eau : **30.26 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : L'eau est montée jusqu'à 42 cm au dessus du terrain naturel au niveau du portail d'accès à l'atelier.**GÉNÉRAL****Code** : 2021GARD_R_136_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC GD

19/02/2022



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Nîmes Métropole**NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : Nîmes Métropole**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Terrain naturel**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 29.840 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.420 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 30.26