Commune : **BERNIS**

Magasin de matériel piscine – 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : 2021GARD_S_137 **Date de mise à jour :** 18/02/2022
Auteur : SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29385920 / Y: 43.78158080
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808

14 Septembre 2021

Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière
Fiabilité du repère : Bonne
Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 42 cm au dessus du terrain naturel au niveau du portail d'accès à l'atelier)
Altitude de la référence : 29.84 m NGF

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203290941 **Date de mise à jour :** 21/12/2022
Auteur : fares

MARQUE

Niveau d'eau bien marqué sur le portail

Commune : **BERNIS**

Magasin de matériel piscine – 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : 2021GARD_S_137 **Date de mise à jour :** 18/02/2022
Auteur : SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29385920 / Y: 43.78158080
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808

14 Septembre 2021

Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière
Fiabilité du repère : Bonne
Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage)
Altitude de la référence : 30.11 m NGF

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203291149 **Date de mise à jour :** 21/12/2022
Auteur : fares

MARQUE

Niveau d'eau bien marqué sur le garage

Commune : **BERNIS**

Magasin de matériel piscine – 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : 2021GARD_S_137
Date de mise à jour : 18/02/2022
Auteur : SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29385920 / Y: 43.78158080
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808

14 Septembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **30.229 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'au 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage.

GÉNÉRAL

Code : 2021GARD_R_137_1
Date de mise à jour : 19/02/2022
Auteur : SPC GD

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune
Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Nîmes Métropole

NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021

Méthode : Non renseigné
Organisme : Nîmes Métropole
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Seuil du garage
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 30.109 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.120 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 30.229