

Commune : **BERNIS** | **Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2**

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : 2021GARD_S_137

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur : SPC GD



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29385920 / Y: 43.78158080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808

14 Septembre 2021
Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 42 cm au dessus du terrain naturel au niveau du portail d'accès à l'atelier)

Altitude de la référence : 29.84 m NGF

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203290941

Date de mise à jour :

Auteur : fares isl

21/12/2022

MARQUE



Niveau d'eau bien marqué sur le portail

Commune : **BERNIS** | **Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2**

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : 2021GARD_S_137

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur : SPC GD



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29385920 / Y: 43.78158080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808

14 Septembre 2021
Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage)

Altitude de la référence : 30.11 m NGF

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203291149

Date de mise à jour :

Auteur : fares isl

21/12/2022

MARQUE



Niveau d'eau bien marqué sur le garage



Commune : **BERNIS**

Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : 2021GARD_S_137

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur : SPC GD



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29385920 / Y: 43.78158080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808



14 Septembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **30.229 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'au 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage.

GÉNÉRAL

Code : 2021GARD_R_137_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GD

19/02/2022



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Nîmes Métropole

NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021

Méthode : Non renseigné

Organisme : Nîmes Métropole

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Seuil du garage

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 30.109 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.120 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 30.229