


Commune : **BERNIS**

Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** 2021GARD_S_137**Date de mise à jour :** 18/02/2022**Auteur :** SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.29385920 / Y: 43.78158080**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 804168.55 / Y: 6298915.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.2938592 / Y: 43.7815808**14 Septembre 2021**

Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 42 cm au dessus du terrain naturel au niveau du portail d'accès à l'atelier)

Altitude de la référence : 29.84 m NGF

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202203290941**Date de mise à jour :****Auteur :** fares**MARQUE**

Niveau d'eau bien marqué sur le portail


Commune : **BERNIS**

Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** 2021GARD_S_137**Date de mise à jour :** 18/02/2022**Auteur :** SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.29385920 / Y: 43.78158080**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 804168.55 / Y: 6298915.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.2938592 / Y: 43.7815808**14 Septembre 2021**

Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage)

Altitude de la référence : 30.11 m NGF

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202203291149**Date de mise à jour :****Auteur :** fares**MARQUE**

Niveau d'eau bien marqué sur le garage


Commune : **BERNIS**

Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** 2021GARD_S_137**Date de mise à jour :** 18/02/2022**Auteur :** SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.29385920 / Y: 43.78158080**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 804168.55 / Y: 6298915.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.2938592 / Y: 43.7815808**14 Septembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** L'eau est montée jusqu'au 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage.**GÉNÉRAL****Code :** 2021GARD_R_137_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GD

19/02/2022



Vue du repère

Altitude calculée de l'eau : **30.229 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Nîmes Métropole**NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Nîmes Métropole**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Seuil du garage**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 30.109 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.120 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 30.229