

Commune : **AIGUES-VIVES**


Chemin de la Vaunage

Commentaires : La Sériguette - Le Razil rive gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
 Code : 2021GARD_S_145 Date de mise à jour : 18/02/2022
 Auteur : SPC GD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.18670420 / Y: 43.73673140
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 795617.09 / Y: 6293796.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1867042 / Y: 43.7367314

14 septembre 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Limite ZI

GÉNÉRAL

Code : 2021GARD_R_145_1 Date de mise à jour : 19/02/2022
 Auteur : SPC GD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Oui État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Nîmes Métropole

