



Commune : **CALVISSON**

Parking de la coopérative #2

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : 2021GARD_S_187

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur : SPC GD



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19750460 / Y: 43.78201570

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 796410.93 / Y: 6298841.92

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1975046 / Y: 43.7820157



14 septembre 2021

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Altitude calculée de l'eau : **46.02 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Parking.

GÉNÉRAL

Code : 2021GARD_R_187_1

Date de mise à jour : 21/02/2022

Auteur : SPC GD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Nîmes Métropole

NIVELLEMENT INITIAL - 17/09/2021

Méthode : Non renseigné

Organisme : Nîmes Métropole

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Muret parking cave a vin

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 45.470 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 46.02



Vue du repère