Commune : **CALVISSON**

Avenue du 11 Novembre 1918

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : 2021GARD_S_193 **Date de mise à jour :** 18/02/2022
Auteur : SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19423500 / Y: 43.78013030
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 796150.89 / Y: 6298628.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.194235 / Y: 43.7801303

14 Septembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **93.9 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse sous le pont.

GÉNÉRAL

Code : 2021GARD_R_193_1 **Date de mise à jour :** 21/02/2022
Auteur : SPC GD

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Nîmes Métropole

NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2021

Méthode : Non renseigné
Organisme : Nîmes Métropole
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol sous le pont a l'entrée de Calvisson
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 93.150 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.750 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 93.9