



Commune : **CALVISSON**

## Avenue du 11 Novembre 1918

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : 2021GARD\_S\_193

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur : SPC GD



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19423500 / Y: 43.78013030

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 796150.89 / Y: 6298628.44

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.194235 / Y: 43.7801303



## 14 Septembre 2021

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Altitude calculée de l'eau : **93.9 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse sous le pont.

### GÉNÉRAL

Code : 2021GARD\_R\_193\_1

Date de mise à jour : 21/02/2022

Auteur : SPC GD

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Nîmes Métropole

### NIVELLEMENT INITIAL - 16/09/2021

Méthode : Non renseigné

Organisme : Nîmes Métropole

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol sous le pont à l'entrée de Calvisson

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 93.150 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.750 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 93.9



Vue du repère