


Commune : **BERNIS**

## Magasin de matériel piscine - 2 N113

Commentaires : Chivalas / Larrière rive gauche

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Grand Delta**Code** : 2021GARD\_S\_136**Date de mise à jour** : 18/02/2022**Auteur** : SPC GD

Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.29399580 / Y: 43.78166180

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804179.4 / Y: 6298925.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2939958 / Y: 43.7816618

**14 Septembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'à 42 cm au dessus du terrain naturel au niveau du portail d'accès à l'atelier.

**GÉNÉRAL****Code** : 2021GARD\_R\_136\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC GD

19/02/2022



Vue du repère

Altitude calculée de l'eau : **30.26 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**Pérennité** : Aucune**PHEC** : Non renseigné**État du repère** : Disparu**Repère calculé** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme** : Nîmes Métropole**NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : Nîmes Métropole**Référence nivélée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Terrain naturel**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 29.840 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.420 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 30.26 m