



Commune : **BERNIS**

## Magasin de matériel piscine - 2 N113

Commentaires : Chivalas / Larrière rive gauche

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : 2021GARD\_S\_136

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur : SPC GD



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29399580 / Y: 43.78166180

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804179.4 / Y: 6298925.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2939958 / Y: 43.7816618



Vue du site



**14 septembre 2021**

Altitude calculée de l'eau : **30.26 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'à 42 cm au dessus du terrain naturel au niveau du portail d'accès à l'atelier.

### GÉNÉRAL

Code : 2021GARD\_R\_136\_1

Date de mise à jour : 19/02/2022

Auteur : SPC GD

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Nîmes Métropole

### NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021

Méthode : Non renseigné

Organisme : Nîmes Métropole

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Terrain naturel

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 29.840 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.420 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 30.26 m



Vue du repère