



Commune : **BERNIS**

## Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

**3** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : 2021GARD\_S\_137

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur : SPC GD



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29385920 / Y: 43.78158080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808



**14 Septembre 2021**

Altitude calculée de l'eau : **30.229 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'au 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage.

### GÉNÉRAL

Code : 2021GARD\_R\_137\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GD

19/02/2022



Vue du repère

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Pérennité : Aucune

PHEC : Non renseigné

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Nîmes Métropole

### NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021

Méthode : Non renseigné

Organisme : Nîmes Métropole

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Seuil du garage

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 30.109 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.120 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 30.229 m