


Commune : **BERNIS**

Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Grand Delta**Code** : 2021GARD_S_137**Date de mise à jour** : 18/02/2022**Auteur** : SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29385920 / Y: 43.78158080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808

**14 Septembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **30.229 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'au 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage.

GÉNÉRAL**Code** : 2021GARD_R_137_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC GD

19/02/2022



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Nîmes Métropole**NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : Nîmes Métropole**Référence nivélée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Seuil du garage**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 30.109 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.120 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 30.229 m