

Commune : BERNIS

Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

3 Re

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code: 2021GARD_S_137

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur: SPC GD







Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 4.29385920 / Y: 43.78158080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808



14 Septembre 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : 30.229 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: L'eau est montée jusqu'au 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage.

GÉNÉRAL

Code: 2021GARD_R_137_1

Auteur: SPC GD

Date de mise à jour :

19/02/2022





Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: Nîmes Métropole

NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021

Méthode : Non renseigné **Organisme :** Nîmes Métropole

Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : Seuil du garage Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 30.109 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.120 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 30.229 m