

Commune : **BERNIS** 

# Magasin 2 roues - 33 N113

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Grand Delta

Code: 2021GARD S 138

**Date de mise à jour :** 18/02/2022

Auteur: SPC GD





#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 4.29334120 / Y: 43.78113630

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804127.66 / Y: 6298865.91 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 4.2933412 / Y: 43.7811363



## 14 Septembre 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** 

Altitude calculée de l'eau : 30.558 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : L'eau est montée jusqu'au 75 cm au dessus du terrain naturel derrière le magasin coté voie ferrée.

### **GÉNÉRAL**

Code: 2021GARD\_R\_138\_1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC GD 19/02/2022



### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Disparu Pérennité: Aucune Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021** 

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme: Nîmes Métropole

# **NIVELLEMENT INITIAL - 15/09/2021**

Méthode: Non renseigné Organisme: Nîmes Métropole

Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : Terrain naturel **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 29.808 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.750 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 30.558 m