




Commune : AIGUES-VIVES

D1

Rivière : Le Rhony

1

Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** 2021GARD_S_150**Date de mise à jour :** 18/02/2022**Auteur :** SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.21402290 / Y: 43.70948360**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 797864.64 / Y: 6290802.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.2140229 / Y: 43.7094836**Code Hydro:** Y3520540**Rive de référence:** Droite**14 Septembre 2021**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Limite ZI**GÉNÉRAL****Code :** 2021GARD_R_150_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GD

21/02/2022



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Nîmes Métropole